


## Feuchtigkeit hat viele Ursachen

### Erst leiden Wände und Mauerwerk, dann die Bewohner

Ungenügendes Heizen, schlechte Wärmedämmung, Wärmebrücken in der Wandkonstruktion oder feuchtes Mauerwerk: Die Ursachen für Feuchtigkeit in Räumen sind vielfältig. Zur Schimmelpilzvorbeugung und Innendämmung hat sich die Getifix Klimaplatte aus Kalziumsilikat bewährt.



BU: Feuchtigkeit auf Wänden und im Mauerwerk kann viele Ursachen haben. Zur Bekämpfung der Ursachen ist eine genaue Schadensanalyse erforderlich.

Oft haben es die Getifix Abdichtungsexperten auch mit Feuchtigkeit zu tun, die von außen dem Mauerwerk zusetzt. Fast immer ist der Keller zuerst betroffen, wo das Wasser eindringt und immer weiter nach oben steigt. Nach einer Bauzustands- und Schadensanalyse wird die Feuchtigkeit bekämpft: Eine Abdichtung von innen ist weniger aufwendig und kostengünstiger als eine Außenabdichtung, aber sicher nicht weniger effektiv.



**Pressekontakt:**  
Sabine Rasch

GETIFIX GmbH  
Haferwende 1  
28357 Bremen

Telefon (0421) 2 07 77-46  
Telefax (0421) 27 05 21  
E-Mail: [sabine.rasch@getifix.de](mailto:sabine.rasch@getifix.de)

Getifix im Internet:  
[www.getifix.de](http://www.getifix.de)

Getifix GmbH  
Haferwende 1, 28357 Bremen  
Tel.: 0421/20777-0, Fax: 0421/270521  
E-mail: [info@getifix.de](mailto:info@getifix.de)  
[www.getifix.de](http://www.getifix.de)

Abdruck honorarfrei - Belegexemplar erbeten. Druckfähige Fotos stehen unter <http://www.getifix.de/presse/pressefotos.php> zum Download zur Verfügung